



R5.4.26（水）9時07分頃出火 細破砕機にて発見された出火原因（R5年度4件目）

上段：小型充電式電池（製品自体は不明）

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火