



R5.4.5 (水) 9時28分頃出火 細破碎機にて発見された出火原因 (R5年度1件目)

上段：小型充電式電池 (製品自体は不明)

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火