



R5.7.6 (木) 14時12分頃出火 粗破砕機にて発見された出火原因 (R5年度8件目)

上段：小型充電式電池 (製品自体は不明)

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火