



R5.8.10（木）10時09分頃出火 粗破砕機にて発見された出火原因（R5年度10件目）

上段：小型充電式電池（アイリスオーヤマ）

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火