



R5.8.10（木）9時26分頃出火 粗破碎機にて発見された出火原因（R5年度9件目）

上段：小型充電式電池（ダイソン）

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火