



R5.5.18（木）10時47分頃出火 粗破碎機にて発見された出火原因（R5年度5件目）

上段：小型充電式電池（製品自体は不明）

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火