



R5.1.5 (木) 13時30分頃出火 細破碎機にて発見された出火原因 (R4年度12件目)

上段：小型充電式電池 (発火前の製品 ※参考)

下段：小型充電式電池 (製品自体は不明)

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火