



R5.2.15（水）9時20分頃出火 細破碎機にて発見された出火原因（R4年度15件目）

上段：小型充電式電池（発火前の製品 ※参考）

下段：小型充電式電池（製品自体は不明）

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火