



R5.1.5 (木) 14時30分頃出火 粗破碎機にて発見された出火原因 (R4年度13件目)

上段：小型充電式電池 (製品自体は不明)

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火