



R5.8.17（木）9時45分頃出火 粗破砕機にて発見された出火原因（R5年度11件目）

上段：小型充電式電池（グロー）

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火