



R4.10.5（水）9時15分頃出火 粗破碎機にて発見された出火原因（R4年度5件目）

上段：加熱式たばこ本体（ブランド⇒glo）

下段：一部拡大

消火：消火散水装置及び水道ホースにて消火